
## 引込線無停電移替用圧縮コネクタ 関西電力送配電認定

無停電で低圧架空引込線と低圧架空補足線との張力のかかる個所に使用します。




種類	形状		各部	の寸法(	mm)		圧縮個所	適用 工具	ダイス	圧縮 回数	小箱 入数
		А	F	Н	L	t	表示線色				
MC3.2	А	7.5	4.0	12.8	30	2.0	緑	K28	22	3	20
MC14	А	10.0	6.0	15.0	40	2.0	黄	EK28	28	4	20
MC22	В	12.0	7.0	20.0	36	4.4	黒	K240A	40	2	10
MC38	В	15.3	8.5	26.5	38	5.0	黒	BK240B	80	2	10
MC60	В	21.0	13.0	35.0	39	6.0	黒	EK240	120	4	10

質:MC3.2·MC14はJIS H3300 銅及び銅合金継目無管 MC22·MC38·MC60はJIS H3250 銅及び銅合金棒

## 移替用圧縮コネクタ

九州電力送配電認定

低圧架空引込線において張力のかかる部分での圧縮接続や、無停電での引込線移替作業に用います。



記号の	形状	各部の寸法(mm)						適用工具	ダイス	广绘同类	小箱
	<i>1154</i> A	А	F	Н	L	S	t	週出工共	917	圧縮回数	入数
MC2.6-3.2	Α	6.7	4.0	10.7	54.0	6.0	1.4	MY108 EH-2N	C8	8回	30
MC14-22	В	12.0	7.0	20.0	36.0	15.0	4.4	4.5トン系	W22(4.5トン系) U22(8・12トン系)	2回	10
MC38	В	15.3	8.5	26.5	38.0	16.0	5.0	8トン系 12トン系	W38(4.5トン系) U38(8・12トン系)	3回(4.5トン系) 2回(8・13トン系)	10
MC60	В	22.0	11.0	34.0	39.0	8.0	7.3	8トン系 12トン系	U60	4回	10

質:JIS H3300 銅及び銅合金継目無管(MC 2.6-3.2のみ) JIS H3250 銅及び銅合金棒